

Date d'expertise : 29/07/2026

Véhicule : JAGUAR XJS V12


RAPPORT D'EXPERTISE

VEHICULE DE COLLECTION / VEHICULE DE PRESTIGE



CARACTERISTIQUE DU VÉHICULE :

Immatriculation	GN-345-NN	Mise en circulation	01/01/1990
Marque	JAGUAR	Modèle	XJS V12
Genre	VP	Puissance fiscale	31
Carrosserie	Cabriolet	Couleur	Blanc, Opaque vernis
N° de série	SAJTW4840LC175573	Energie	Essence
Transmission	aux roues arrières et boîte de vitesse automatique.	Nombre de vitesses	3
Nombre de places	2	Nombre de portes	2
Kilométrage compteur	95 361 miles	Cylindrée en litres	5.3 L
Frein AV	Disques	Frein AR	Disques



Plaque constructeur ou frappe à froid



Compteur

DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE :

- Certificat d'immatriculation : Français de collection
- Contrôle technique : Favorable jusqu'au 27/07/2031 selon le procès-verbal de contre-visite n°26000278.
- Historique / Factures : Historique, drivers handbook, carnet d'entretien factures disponibles
- Autres :
 - Plaque constructeur conforme
 - Frappe à froid partiellement conforme

CARROSSERIE/ VITRAGE/ ECLAIRAGE :

➤ Carrosserie :

La carrosserie se trouve en bon état général de présentation. Nous avons relevé quelques défauts d'aspects mineurs mais une absence de corrosion au niveau des zones les plus exposées.

L'alignement des ouvrants est conforme et l'ensemble des chromes est de bel aspect.

➤ Eclairage / vitrages :

L'ensemble des vitrages est en bon état et exempt de fissure ou d'impact. Présence d'anti-brouillard avant.

➤ Peinture :

La peinture se trouve en bon état général de présentation. Nous avons relevé quelques défauts d'usage et plusieurs éléments ont été repeint.



PNEUMATIQUES / JANTES :

AVG

Usure : 10%
Jante : En bon état

AVD

Usure : 10%
Jante : Oxydée



ARG

Usure : 10%
Jante : Oxydée

ARD

Usure : 10%
Jante : En bon état

Roue de secours : Oui

Kit anti crevaison : Non

➤ Commentaire général :

- Jantes chromées en 15 pouces
- Pneus avant et arrière de 2016

HABITACLE / INTERIEUR :

➤ Sellerie :

La sellerie en cuir est en état moyen de conservation. Nous avons relevé des usures avancées au niveau des zones les plus exposées. Equipée de sièges chauffants

➤ La planche de bord :

La planche de bord est en bon état général avec une instrumentation complète en ordre de fonctionnement.

➤ Les garnitures :

Les garnitures et les moquettes sont en très bon état général. Elles sont notamment dépourvues d'usure excessive ou de déformation.

➤ Equipement(s) / Accessoire(s) :

- Auto radio JVC avec chargeur CD
- Couvre capote
- Vires électriques
- Climatisation
- Régulateur de vitesses
- Ordinateur de bord
- Aileron



MECANIQUE :

➤ Moteur :

Moteur douze cylindres en V en position longitudinale avant alimenté par injection électronique. Légère déformation carter d'huile. Courroies de pompe à eau, de climatisation et de ventilateur remplacées en 2023.

Etanchéité : Suintements

Niveau d'huile : Bon

Niveau de liquide de refroidissement : Bon



➤ Trains roulants :

- Bras de suspension inférieur arrière neufs
- Amortisseurs arrières neufs
- Silentbloc et articulations en bon état
- Ensemble disques et plaquettes de frein en bon état

➤ Direction :

- Crémaillère remplacées en 2023
- Léger jeu
- Assistée

➤ Transmission :

- Suintement boîte de vitesses
- Etanchéité de pont arrière réalisé en 2023

SOUBASSEMENT / CHASSIS :

Véhicule vu sur pont élévateur

Oui ☒

Non ☐

➤ Soubassement / Châssis :

Le châssis nous apparaît en bon état de conservation, sans trace de choc ou de corrosion.

➤ Plancher / Longérons :

Longérons :

- D'origine
- En bon état

Plancher :



- D'origine
- En bon état et présence d'une légère déformation à l'avant droit
- Présence d'anti-gravillon de protection

➤ Bas de caisses :

- En bon état
- Légers éclats de peinture bas de caisse gauche

➤ Canalisations :

- Ensemble en état standard



ESSAI VEHICULE :



Démarrage : Conforme



Ralenti : Stable



Echappement : Acier, Standard et silencieux inox neuf



Direction : Stable



Passage des vitesses : Conforme



Freinage : Efficace



Tenue de route : Stable

➤ Commentaire général :

- L'essai routier réalisé a permis de confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble des éléments mécanique du véhicule.

Le véhicule examiné est globalement en bon état de présentation malgré ces petits défauts d'usage et possède un châssis d'origine sain.

La mécanique nous apparaît entretenu avec plusieurs consommables neufs ou récents et a fait l'objet d'une grosse révision en 2023.

Points Positifs:

- Châssis
- Moteur V12
- Historique
- Mécanique et consommables

Points Négatifs:

- Sellerie

Compte tenu des constatations réalisées, de l'état dans lequel nous a été présenté le véhicule et des informations qui ont été portées à notre connaissance, nous estimons sa valeur :

Entre 18 000 € et 25 000 €

L'examen du véhicule ainsi décrit est établi sans démontage et ne permet pas d'apprécier l'état d'usure des organes non accessibles. La conformité au code de la route n'est pas l'objet de ce rapport.

Le montant de son évaluation est susceptible de fluctuer sensiblement au gré du marché pour ce type de véhicule et des interventions futures qui pourraient intervenir et modifier le jugement sur son état.

L'Expert : Julien LECROSNIER VE-003700

